

R02通学路安全点検 危険個所要望調査（羽床小）

点検順位 No.	優先順位 No.	場所（目標物等）	現状	改善要望事項	番号	担当部署	実施	実施年度	未実施の場合の理由及び予定
1	1	県道278号線沿い「カフェレスト田園」前交差点	車の往来が激しい。車の停車位置によっては見通しが悪い。スピードを出している車が多い。	東西方向にも横断歩道を付けてほしい。車の減速を促すような表示（標識や道路標識等）をしてほしい。	-	高松西警察署 中讃土木事務所	未実施	R02	横断歩道については、交通量及び一時停止標識との兼ね合いから設置しない。通学時間帯等の取り締まりを強化し、交通安全意識の高揚を図る。
2	2	国道32号線沿い 羽床駅北側の交差点	交通量が多い。赤信号でも止まらない車が多々ある。	車の減速を促すような表示（標識や道路標識等）をしてほしい。	42	国土交通省 高松西警察署	実施	R02	
3	3	勇心酒造（株） 正面玄関の南東付近の用水路沿い	高さのある用水路の周囲に、ガードがない。	用水路の縁に、ガードレール等落下防止するものを設置してほしい。	-	建設課	未実施	R02	町道でないためガードレール等の工作物設置が難しい。通学路ではない箇所のため、学校等において通学路を通して登校してもらおうよう指導を行っていただきたい旨回答。
4	4	勇心酒造（株）東 籠池周辺	一部のみガードレールが設置されているが、西側にはガードがない。	ガードのない場所（池の西側等）にガードレールを設置してほしい。	-	建設課	未実施	R02	待避所がある部分については、舗装を行った上で外側線を引くなど、安全に登校できるような対応を検討したい。ただし待避所がない部分は幅員が不足しているため外側線を引くことは出来ず、またガードレール等を設置した場合は、路肩が減少し、児童が車道を通るようになるため設置は難しい。
5	5	羽床小学校東交差点 JA付近	見通しが悪い。 点滅信号が見えにくい。	横断歩道を増やしてほしい。	43	高松西警察署 建設課	実施	R02	
6	6	県道282号線沿い とん平付近	歩道が設置されておらず、歩行者が車両と輻輳し危険	引き続き歩道を設置してほしい。	44	中讃土木事務所	実施	R02	