


点検順位 No.	優先順位 No.	場所（目標物等）	現状	改善要望事項
1	1	県道 278 号線沿い 「カフェレスト田園」 前交差点	車の往来が激しい。車の停車位置によっては見通しが悪い。スピードを出している車が多い。	東西方向にも横断歩道を付けてほしい。車の減速を促すような表示（標識や道路標識等）をしてほしい。
2	2	国道 32 号線沿い 羽床駅北側の交差点	交通量が多い。赤信号でも止まらない車が多々ある。	車の減速を促すような表示（標識や道路標示等）をしてほしい。
3	3	勇心酒造（株） 正面玄関の南東付近 の用水路沿い	高さのある用水路の周囲に、ガードがない。	用水路の縁に、ガードレール等落下防止するものを設置してほしい。
4	4	勇心酒造（株）東 籠池周辺	一部のみガードレールが設置されているが、西側にはガードがない。	ガードのない場所（池の西側等）にガードレールを設置してほしい。
5	5	羽床小学校東交差点 JA 付近	見通しが悪い。 点滅信号が見えにくい。	横断歩道を増やしてほしい。
6	6	県道 282 号線沿い とん平付近	歩道が設置されておらず、歩行者が車両と輻輳し危険	引き続き歩道を設置してほしい。


① 県道278号線沿い「カフェレスト田園」前交差点

- ・東西方向にも横断歩道をつけてほしい。
- ・車の減速を促すような表示（標識や道路標示等）をしてほしい。



② 国道32号線沿い 羽床駅北側の交差点

- 車の減速を促すような表示（標識や道路標示等）をしてほしい。



③ 勇心酒造（株）正面玄関の南東付近の川沿い

- 用水路の縁に、ガードレール等落下防止するものを設置してほしい。



④ 勇心酒造（株）東 籠池周辺

- ・池の西側にガードレールを設置してほしい。



⑤ 羽床小学校東交差点 JA 付近

- 横断歩道を増やしてほしい。



⑥ 県道282号線沿い とん平付近

- ・歩道が設置されておらず、歩行者が車両と輻輳し危険

