

H29通学路安全総点検 危険箇所要望調査（陶小学校区）

| 点検順 | 要望優先度 | 場所（目標物等） | 現状 | 改善要望事項 | 番号 | 担当部署 | 実施 | 実施年度 | 未実施の場合の理由及び予定 |
|-----|-------|---------------------------|--|--|----|---------|----|------|---|
| 1 | 3 | 陶小学校南東 コトデン沿線 歩道橋 | 線路側が斜面になっており、道と斜面との区切りがつきにくい。柵もないため転落の危険性がある。また線路を横断する歩道橋の柵も低いため、帽子が線路上に飛ばされたことがあった。 | 線路側に転落防止用の柵をつけるとともに、歩道橋に高いフェンスを設置してほしい。 | 13 | 建設課 | 実施 | H29 | ・既に転落防止柵(1.1m)を設置済みであり、高さを嵩上げすることはできない旨を回答済 |
| 2 | 12 | 県道282号高松琴平線 大宮八幡宮付近交差点 | 三叉路になっていて見通しが悪い。また抜け道として利用する車が多く、横断する際も危険である。 | 押しボタン式の信号機を設置してほしい。 | - | 高松西警察署 | - | - | - |
| 3 | 7 | 大宮八幡宮～改善公園の 道路 | 抜け道として使用するため、通行量が多く危険である。 | スクールゾーンにしてほしい。 | 14 | 建設課 | 実施 | H29 | ・スクールゾーンは警察 ・建設課は駐停車禁止線及び外側線の引き直し並びにグリーンベルトを設置 |
| 4 | 6 | 県道282号高松琴平線 宮浦・新開付近 | 歩道が狭く、雨天時などは通行中の自転車やバイクに当たりそうになりそうである。また、用水路のふたに段差があるため、つまずき転倒しどうになった児童もいた。 | 歩道を拡張するとともに、段差を解消してほしい。 | 15 | 中讃土木事務所 | 実施 | H29 | 歩道部分の蓋版修繕 道路拡幅は地元の用地協力が得られず、事業凍結 |
| 5 | 11 | 国道32号 アイゼン陶店前交差点 | 交通量が多く、かなりのスピードで車が右折・左折を行うため、横断の際に巻き込まれる可能性がある。 | 歩・車分離の信号にしてほしい。 | 16 | 国土交通省 | 実施 | H29 | |
| 6 | 1 | 県道282号高松琴平線 新開・道南付近 | 県道三木綾川線と交差している場所から、吉盛神社あたりまでの間約800m横断歩道がない。県道北側に住む児童は歩道がある南側を通るため、横断歩道のない部分を横断して通学しなければならない。 | うきた整形前の交差点に横断歩道を設置してほしい。また、併せて押しボタン式の信号を設置してほしい。 | 17 | 中讃土木事務所 | 実施 | H29 | |

H29通学路安全総点検 危険箇所要望調査（陶小学校区）

| 点検順 | 要望優先度 | 場所（目標物等） | 現状 | 改善要望事項 | 番号 | 担当部署 | 実施 | 実施年度 | 未実施の場合の理由及び予定 |
|-----|-------|--------------------------------|---|---|----|---------|----|------|---|
| 7 | 9 | 北宮神社東側 防火用池 | 木がおおい茂り、防火用池と道路の境がわかりづらく、転落する危険性がある。 | 転落防止用の柵かガードレールを設置してほしい。 | 18 | 建設課 | 実施 | H29 | ・転落防止柵設置済 |
| 8 | 16 | 陶サンサン台前 | 道路が一部陥没しており、雨天時に水がたまり車が水をはね、児童にかかったことがある。 | 陥没箇所を埋めてほしい。 | 19 | 建設課 | 実施 | H29 | ・舗装修繕済 |
| 9 | 8 | 県道17号府中造田線 山原南（山の神池下） | 交通量が多く、府中方面から来た車が斜め左方向の道に侵入する際、横断待ちをしている児童に突っ込む可能性がある。 | ポールコーンを設置するなどして、突っ込まないように対策してほしい。 | 20 | 中讃土木事務所 | 実施 | H29 | |
| | | | | | 21 | 建設課 | 実施 | H29 | ・ポールコーン設置済 |
| 10 | 15 | 県道17号府中造田線 猿王交差点 | 国分寺方面からの車が左折する際、路側帯が非常に狭く危険である。また、南北に横断歩道がなく、付近の白線が消えかかっており危険である。 | 水路に蓋をして通路を確保するとともに白線を書き直してほしい。また南北にも横断歩道を設置してほしい。 | 22 | 中讃土木事務所 | 実施 | H29 | |
| | | | | | 23 | 建設課 | 実施 | H29 | ・水路の蓋掛け、横断歩道の設置は現地の状況から不可と回答済 |
| 11 | 5 | 県道17号府中造田線 山原付近 | 猿王からピアKosa（アパート）付近までは西側に歩道があるが、そこから急に歩道がなくなり、東側に歩道がある。その付近に横断歩道もないため横断できず、歩道がなくなり路側帯を通行するため危険である。 | 西側の歩道を国道32号線まで伸ばしてほしい。もしくは歩道がなくなる付近に押しボタン式の信号機を設置してほしい。 | 24 | 中讃土木事務所 | 実施 | H29 | |
| 12 | 4 | 県道282号高松琴平線 取染付近交差点 | コインランドリー側から西に横断する際、見通しが悪いため、壁から顔を出さなければ車の確認ができない。また、交通量が多い上に道路が狭いため危険である。 | カラー舗装等をして注意を呼びかける等の対応をしてほしい。 | 25 | 建設課 | 実施 | H29 | ・道路標識の位置変更は警察 ・要望は「道路拡幅」であり、実施不可と回答済 |
| 13 | 2 | 県道282号高松琴平線 旧陶病院前 | 歩道がないため、登校時は小学生と中学生の進行方向が互いに異なるため、どちらかが大きく道路上にはみ出さなければいけないため危険である。 | 歩道を設置してほしい。 | 26 | 中讃土木事務所 | 実施 | H29 | |
| 14 | 14 | 県道282号高松琴平線 陶大橋 旧四国新聞販売所 | 富川と陶大橋との間に隙間があり、転落する危険性がある。 | 隙間をふさいでほしい。 | 27 | 中讃土木事務所 | 実施 | H29 | |

H29通学路安全総点検 危険箇所要望調査（陶小学校区）

| 点検順 | 要望優先度 | 場所（目標物等） | 現状 | 改善要望事項 | 番号 | 担当部署 | 実施 | 実施年度 | 未実施の場合の理由及び予定 |
|-----|-------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|----|---------|----|------|---------------|
| 15 | 13 | 陶 大原付近 旭建機綾南出張所前 | 見通しが悪く横断歩道もないため、歩行者の横断が危険である。 | 横断歩道を設置してほしい。 | - | 高松西警察署 | - | - | - |
| 16 | 14 | 県道17号府中造田線 一般廃棄物陶最終処分場 付近 | 歩道がない箇所、または狭い箇所があり、朝夕の通学時に危険である。 | 歩道を整備してほしい。 | 28 | 中讃土木事務所 | 実施 | H29 | |