

対策一覧表

R4.3末時点

歩道等整備箇所

番号	小学校名	路線名	場所	交通環境	対策内容	事業主体	着手年度
1	滝宮小学校	県道綾川府中線	綾南橋付近	歩道が狭い、または設置されていない箇所があり、児童の通学が危険	歩道整備	県	H18
2	羽床小学校	県道高松琴平線	とん平付近	歩道が設置されておらず、歩行者が車両と輻輳し危険	歩道整備	県	H30
3	陶小学校	県道府中造田線	一般廃棄物陶最終処分場付近	歩道がない箇所、または狭い箇所があり、朝夕の通学時に危険である。	歩道整備	県	H30
4	陶小学校	県道高松琴平線	宮浦・新開付近	歩道が狭く、雨天時などは通行中の自転車やバイクに当たりそうになる。また、用水路の蓋に段差があるため、つまづき転倒しそうになった児童もいた。	歩道整備	県	R4予定

※通学路交通安全プログラム策定前からの危険箇所を含む